

mamelon double ESK-1/4-1/4

N° de pièce: 151521

FESTO

pour compensation angulaire



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	R1/4
Raccord pneumatique 2	R1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau mamelon double	Laiton