


mamelon double ESK-3/8-3/8

N° de pièce: 151522

FESTO

pour compensation angulaire



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	R3/8
Raccord pneumatique 2	R3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau mamelon double	Laiton