


mamelon double ESK-1/2-1/2

N° de pièce: 151523

FESTO

pour compensation angulaire



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	R1/2
Raccord pneumatique 2	R1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau mamelon double	Laiton