


mamelon double ESK-1/8-1/4

N° de pièce: 534151

FESTO

pour compensation d'angle, en laiton.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	R1/8
Raccord pneumatique 2	R1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau mamelon double	Laiton