


# mamelon double ESK-1/4-3/8

N° de pièce: 534152

FESTO

pour compensation d'angle, en laiton.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	R1/4
Raccord pneumatique 2	R3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau mamelon double	Laiton