

siłownik z kołnierzem EFK-16-50-P

Numer części: 14103
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

ze sprężyną powrotną

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	50 mm
Średnica tłoka	16 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	90 N