

siłownik z kołnierzem EFK-10-40-P

Numer części: 30262
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

ze sprężyną powrotną

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|--|
| Skok | 40 mm |
| Średnica tłoka | 10 mm |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron |
| Tryb pracy | Jednostronnego działania Pchający |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 32 N |