

siłownik z kołnierzem DFK-10-40-P

Numer części: 30274
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

z elastyczną amortyzacją w położeniach krańcowych.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	40 mm
Średnica tłoka	10 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	38 N