


# mamelon double ESK-3/8-1/2

N° de pièce: 534154

FESTO

pour compensation d'angle, en laiton.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	R3/8
Raccord pneumatique 2	R1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau mamelon double	Laiton