desactivación de la palanca basculante **DADP-TF-F3-50** Número de artículo: 543755

Producto sustituido

adecuado para el cilindro de tope DFST.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2020. Producto de alternativa:

consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Peso del producto	3 g
Tipo de fijación	con anillo de retención
Indicación sobre el material	contiene substancias perjudiciales para la pintura
	Conforme con RoHS

