



- Два диапазона измерения давления
- Измерение избыточного или дифференциального давления
- PNP, NPN и аналоговые выходы по току или напряжению
- ЖК дисплей или ЖК дисплей с подсветкой
- Широкий диапазон вариантов монтажа и подключения

# Датчики давления SDE1, с дисплеем

Обзор продукции – Датчики давления в сборе

Датчики и устройства мониторинга  
Датчики  
8.2

| Диапазон измеряемого давления | Электрический выход  |              |                                     |                                       | Дисплей, настройка |                 | Электрическое присоединение |       |
|-------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                               | 1 PNP выход  | 2 PNP выхода | 1 PNP выход и аналоговый 0 ... 10 В | 2 PNP выхода и аналоговый 4 ... 20 мА | ЖК                 | ЖК с подсветкой | M8x1                        | M12x1 |
| <b>-1 ... 0 бар</b>           | Внутренняя резьба G1/8, для монтажа на H-рейке ,измерение избыточного давления |              |                                     |                                       |                    |                 |                             |       |
|                               | ■  | -            | -                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | -  | ■            | -                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | -  | -            | ■                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | ■  | -            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | -  | ■            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | -  | -            | ■                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | Внутренняя резьба G1/8, для монтажа на стене ,измерение избыточного давления   |              |                                     |                                       |                    |                 |                             |       |
|                               | ■  | -            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | -                           | ■     |
|                               | Штуцер QS-4, для монтажа на H-рейке, измерение перепада давления               |              |                                     |                                       |                    |                 |                             |       |
|                               | ■  | -            | -                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | -  | ■            | -                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | -  | -            | ■                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | ■  | -            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | -  | ■            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | -  | -            | ■                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |

 Примечание  
 Дополнительные варианты и принадлежности можно сконфигурировать и заказать с помощью модульной системы продукции SDE1  
 → Каталог на CD

# Датчики давления SDE1, с дисплеем

FESTO

Обзор продукции – Датчики давления в сборе

| Диапазон измеряемого давления | Электрический выход   |              |                                     |                                       | Дисплей, настройка |                 | Электрическое присоединение |       |
|-------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                               | 1 PNP выход   | 2 PNP выхода | 1 PNP выход и аналоговый 0 ... 10 В | 2 PNP выхода и аналоговый 4 ... 20 мА | ЖК                 | ЖК с подсветкой | M8x1                        | M12x1 |
| 0 ... 10 бар                  | Наружная резьба R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , монтаж на блоке подготовки воздуха (серия MS или D), измерение избыточного давления |              |                                     |                                       |                    |                 |                             |       |
|                               | ■   | -            | -                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | -   | ■            | -                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | -   | -            | ■                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | ■   | -            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | -   | ■            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | -   | -            | ■                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | ■   | -            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | -                           | ■     |
|                               | Наружная резьба R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , монтаж на блоке подготовки воздуха (серия MS или D), измерение избыточного давления |              |                                     |                                       |                    |                 |                             |       |
|                               | ■   | -            | -                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | -   | ■            | -                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | -   | -            | ■                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | ■   | -            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | -   | ■            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | -   | -            | ■                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | ■   | -            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | -                           | ■     |
|                               | Внутренняя резьба G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , для монтажа на H-рейке, измерение избыточного давления                            |              |                                     |                                       |                    |                 |                             |       |
|                               | ■   | -            | -                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | -   | ■            | -                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | -   | -            | ■                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | ■   | -            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | -   | ■            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | -   | -            | ■                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | Внутренняя резьба G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , для монтажа на стене, измерение избыточного давления                              |              |                                     |                                       |                    |                 |                             |       |
|                               | -   | -            | ■                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | ■   | -            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | -                           | ■     |
|                               | -   | -            | -                                   | ■                                     | -                  | ■               | -                           | ■     |
|                               | Штуцер QS-4, для монтажа на H-рейке, измерение перепада давления  |              |                                     |                                       |                    |                 |                             |       |
|                               | ■   | -            | -                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | -   | ■            | -                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | -   | -            | ■                                   | -                                     | ■                  | -               | ■                           | -     |
|                               | ■   | -            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | -   | ■            | -                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |
|                               | -   | -            | ■                                   | -                                     | -                  | ■               | ■                           | -     |

Датчики и устройства мониторинга Датчики 8.2

 Примечание  
 Дополнительные варианты и принадлежности можно сконфигурировать и заказать с помощью модульной системы продукции SDE1  
 → Каталог на CD.

# Датчики давления SDE1, с дисплеем

Система обозначений

FESTO

Датчики и устройства мониторинга  
Датчики  
8.2

SDE1 - D10 - G2 - W18 - L - P1 - M12 - G5

| Тип  |                 |
|------|-----------------|
| SDE1 | Датчик давления |

| Диапазон давления |                            |
|-------------------|----------------------------|
| V1                | -1 ... 0 бар               |
| B2                | -1 ... 1 бар <sup>1)</sup> |
| D2                | 0 ... 10 бар <sup>1)</sup> |
| D6                | 0 ... 10 бар <sup>1)</sup> |
| D10               | 0 ... 10 бар               |

| Абсолютная точность |             |
|---------------------|-------------|
| G2                  | Точность 2% |

| Пневматическое подключение, монтаж, измеряемая величина |   |
|---|---|
| R18   | Наружная резьба R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , монтаж на блоке подготовки серия MS или D, измерение избыточного давления |
| R14   | Наружная резьба R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , монтаж на блоке подготовки серии MS или D, измерение избыточного давления |
| H18   | Внутренняя резьба G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , монтаж на H-рейке, измерение избыточного давления                       |
| W18   | Внутренняя резьба G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , монтаж на стене, измерение избыточного давления                         |
| HQ4   | Штуцер QS-4, для монтажа на H-рейке, измерение перепада давления  |
| WQ4   | Штуцер QS-4, для монтажа на стене, измерение перепада давления  |

| Дисплей, настройка |  |
|--------------------|--|
| C                  | ЖК дисплей с подсветкой (оптимальная работа) |
| L                  | ЖК дисплей с подсветкой (оптимальное чтение) |

| Электрический выход |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| P1                  | 1 PNP выход                           |
| P2                  | 2 PNP выхода                          |
| PU                  | 1 PNP выход и аналоговый 0 ... 10 В   |
| 2I                  | 2 PNP выхода и аналоговый 4 ... 20 мА |
| N1                  | 1 NPN выход                           |
| N2                  | 2 NPN выхода                          |
| NU                  | 1 NPN выход и аналоговый 0 ... 10 В   |

| Электрическое присоединение |              |
|-----------------------------|--------------|
| M8                          | Штекер M8x1  |
| M12                         | Штекер M12x1 |

| Соединительный кабель         |              |
|-------------------------------|--------------|
| SIM кабель с прямой розеткой  |              |
| G                             | 2,5 м длиной |
| G5                            | 5 м длиной   |
| SIM кабель с угловой розеткой |              |
| W                             | 2,5 м длиной |
| W5                            | 5 м длиной   |


1) Доступны в свободно конфигурируемой версии (→ Каталог на CD).

# Датчики давления SDE1, с дисплеем

FESTO

Технические данные

Функция<sup>1)</sup>



1) Для примера с 1 PNP выходом и аналоговым 0 ... 10 В

- Напряжение  
15 ... 30 В DC

- Давление  
-1 ... +10 бар

- Диапазон температур  
0 ... 50°C



| Основные характеристики              |        |  |
|--------------------------------------|--------|--|
| Диапазон измеряемого давления        | [бар]  | -1 ... 0   0 ... 10  |
| Механические                         |        |  |
| Метод измерения                      |        | Пьезорезисторный датчик давления с дисплеем  |
| Присоединительная резьба             |        | R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , или QS-4 |
| Измеряемая величина                  |        | Избыточное давление или перепад давлений   |
| Точность                             |        | ±2% от измеряемого диапазона   |
| Воспроизводимость точки переключения |        | 0.3%   |
| Электрическое присоединение          |        | Разъем M8х1 или M12х1, круглый по EN 60 947-5-2  |
| Тип монтажа                          |        | На блоке подготовки воздуха, H-рейке и адаптерной плите  |
| Положение монтажа                    |        | Любое <sup>1)</sup>  |
| Электрические                        |        |  |
| Диапазон рабочего напряжения         | [В DC] | 15 ... 30  |
| Макс. выходной ток                   | [mA]   | 150  |
| Защита от короткого замыкания        |        | Импульсная   |
| Защита от смены полярности           |        | Для всех присоединений   |
| Электрический выход                  |        | PNP или NPN  |
| CE символ                            |        | 89/336/EEC (EMC)   |

1) Следует избегать сбора конденсата на датчике.

| Условия рабочей и окружающей среды         |       |   |
|--|-------|---|
| Диапазон измеряемого давления              | [бар] | -1 ... 0   0 ... 10                             |
| Рабочая среда                              |       | Сжатый воздух, фильтрованный, с маслом или без. |
| Диапазон измеряемого давления              | [бар] | -1 ... 0   0 ... 10                             |
| Диапазон настройки порогового значения     | [бар] | -0.998 ... -0.02   0.2 ... 9.98                 |
| Диапазон настройки гистерезиса             | [бар] | -0.9 ... 0   0 ... 9                            |
| Давление перегрузки                        | [бар] | 5   20  |
| Окружающая температура                     | [°C]  | 0 ... 50  |
| Температура среды                          | [°C]  | 0 ... 50  |
| Класс защиты от коррозии CRC <sup>1)</sup> |       | 2   |
| Класс защиты по EN 60 529                  |       | IP65  |

1) Сопротивление коррозии класс 2 по стандарту Festo 940 070  
Элементы, требующие умеренной защиты от коррозии. Элементы с декоративным покрытием открытых поверхностей, которые контактируют с окружающей промышленной атмосферой, с охлаждающими или смазывающими жидкостями.

| Вес [г] |   |  |
|---------|---|--|
|         | Наружная резьба R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> или R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | Монтаж на H-рейке, стене или поверхности |
|         | 95  | 70                                       |

# Датчики давления SDE1, с дисплеем

Технические данные


FESTO

## Электрические выходы

### положительное переключение (PNP)


P1 Условное обозначение<sup>1)</sup>

1 PNP выход




P2 Условное обозначение<sup>1)</sup>

2 PNP выхода




PU со штекером M8

1 PNP выхода и аналоговый  
0 ... 10 В




PU со штекером M12

1 PNP выхода и аналоговый  
0 ... 10 В



2I

2 PNP выхода и аналоговый  
4 ... 20 мА



### отрицательное переключение (NPN)


N1 Условное обозначение<sup>1)</sup>

1 NPN выхода




N2 Условное обозначение<sup>1)</sup>

2 NPN выхода




NU со штекером M8

1 NPN выхода и аналоговый  
0 ... 10 В




NU со штекером M12

1 NPN выхода и аналоговый  
0 ... 10 В



1) При использовании розеток с кабелями SIM- показана цветовая кодировка...

## Материалы



|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Корпус                       | Полиэцетат, усиленный                       |
| 2 | Индикация                    | Поликарбонат                                |
| 3 | Клавиши                      | Нитриловая резина                           |
| 4 | Разъема, цанговые<br>штуцеры | Латунь, никелированная<br>или хромированная |
| - | Адаптер манометра            | Латунь, никелированная<br>или хромированная |
| - | Уплотнения                   | Нитриловая резина                           |

# Датчики давления SDE1, с дисплеем

FESTO

Технические данные

## Назначение контактов

P1, N1 со штекером M8



1 = +24 В  
3 = 0 В  
4 = Выход А

P1, N1 со штекером M12



1 = +24 В  
3 = 0 В  
4 = Выход А

P2, N2, PU, NU со штекером M8



1 = +24 В  
2 = Выход В (0 ... 10 В аналоговый)  
3 = 0 В  
4 = Выход А

P2, N2, PU, NU со штекером M12




1 = +24 В  
2 = Выход А  
3 = 0 В  
4 = Выход В (0 ... 10 В аналоговый)

2I со штекером M12



1 = +24 В  
2 = Выход В (0 ... 10 В аналоговый)  
3 = 0 В  
4 = Выход А  
5 = Выход С (4 ... 20 мА аналоговый)

## Размеры – Монтаж по резьбе R<sup>1</sup>/<sub>8</sub> или R<sup>1</sup>/<sub>4</sub>



- 1 Штекер M8x1 или M12x1 по EN 60 947-5-2
- 2 ЖК дисплей
- 3 Адаптер для пневматического подключения
- 4 Присоединительная розетка, прямая
- 5 Присоединительная розетка, угловая

| Тип   | B1   | D1                            | D2  | H1   | H2 | L1 | L2 | L3  | L4  |
|---|------|-------------------------------|-----|------|----|----|----|-----|-----|
| SDE1-...-R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -M8  | 32.3 | R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | M8  | 33   | 13 | 78 | 70 | 106 | 89  |
| SDE1-...-R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -M8  |      | R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |     |      |    |    |    |     |     |
| SDE1-...-R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -M12 | 32.3 | R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | M12 | 31.3 | 13 | 87 | 70 | 125 | 104 |
| SDE1-...-R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -M12 |      | R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |     |      |    |    |    |     |     |

# Датчики давления SDE1, с дисплеем

Технические данные


FESTO

Датчики и устройства мониторинга  
Датчики

8.2

## Размеры – Монтаж на H-рейке, стене или поверхности


Присоединительная резьба G $\frac{1}{8}$



- 1 Штекер M8x1 или M12x1 по EN 60 947-5-2
- 2 ЖК дисплей
- 3 Присоединительная резьба G $\frac{1}{8}$
- 4 Присоединительная розетка, прямая
- 5 Присоединительная розетка, угловая
- 6 Адаптер для монтажа на стене
- 7 Центр H-рейки

| Тип                  | B1   | D1              | D2  | H1   | H2  | L1 | L2 | L3  | L4  | L5 |
|----------------------|------|-----------------|-----|------|-----|----|----|-----|-----|----|
| SDE1-...-W18-...-M8  | 32.3 | G $\frac{1}{8}$ | M8  | 35.2 | 3.5 | 78 | 70 | 107 | 89  | 33 |
| SDE1-...-H18-...-M8  |      |                 |     |      |     |    |    |     |     |    |
| SDE1-...-W18-...-M12 | 32.3 | G $\frac{1}{8}$ | M12 | 35.2 | 3.5 | 87 | 70 | 125 | 104 | 33 |
| SDE1-...-H18-...-M12 |      |                 |     |      |     |    |    |     |     |    |

## Штуцер QS-4



- 1 Штекер M8x1 по EN 60 947-5-2
- 2 ЖК дисплей
- 3 Штуцер QS-4
- 4 Присоединительная розетка, прямая
- 5 Присоединительная розетка, угловая
- 6 Адаптер для монтажа на стене
- 7 Центр H-рейки

| Тип                 | B1   | D1   | D2 | H1   | H2  | L1 | L2 | L3  | L4 | L5 |
|---------------------|------|------|----|------|-----|----|----|-----|----|----|
| SDE1-...-W18-...-M8 | 32.3 | QS-4 | M8 | 35.2 | 3.5 | 78 | 70 | 107 | 89 | 33 |
| SDE1-...-H18-...-M8 |      |      |    |      |     |    |    |     |    |    |

# Датчики давления SDE1, с дисплеем

FESTO

Технические данные


| Данные для заказа – Диапазон измерения давления -1 ... 0 бар         |                    |                 |                             |     |              |                         |
|--|--------------------|-----------------|-----------------------------|-----|--------------|-------------------------|
| Электрический выход  | Дисплей, настройка |                 | Электрическое присоединение |     | Номер заказа | CRC <sup>1)</sup>       |
|  | ЖК                 | ЖК с подсветкой | M8                          | M12 |              |                         |
| Присоединение G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , для монтажа на H-рейке |                    |                 |                             |     |              |                         |
| 1 PNP выход  | ■                  | -               | ■                           | -   | 192 034      | SDE1-V1-G2-H18-C-P1-M8  |
|  | -                  | ■               | ■                           | -   | 529 973      | SDE1-V1-G2-H18-L-P1-M8  |
| 2 PNP выхода   | ■                  | -               | ■                           | -   | 192 035      | SDE1-V1-G2-H18-C-P2-M8  |
|  | -                  | ■               | ■                           | -   | 529 974      | SDE1-V1-G2-H18-L-P2-M8  |
| 2 PNP выхода и аналоговый<br>4 ... 20 мА                             | ■                  | -               | ■                           | -   | 529 959      | SDE1-V1-G2-H18-C-PU-M8  |
|  | -                  | ■               | ■                           | -   | 529 975      | SDE1-V1-G2-H18-L-PU-M8  |
| Присоединение G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , для монтажа на стене   |                    |                 |                             |     |              |                         |
| 1 PNP выход  | -                  | ■               | -                           | ■   | 534 065      | SDE1-V1-G2-W18-L-P1-M12 |
| Штуцер QS-4, монтаж на H-рейке                                       |                    |                 |                             |     |              |                         |
| 1 PNP выход  | ■                  | -               | ■                           | -   | 192 036      | SDE1-V1-G2-HQ4-C-P1-M8  |
|  | -                  | ■               | ■                           | -   | 529 976      | SDE1-V1-G2-HQ4-L-P1-M8  |
| 2 PNP выхода   | ■                  | -               | ■                           | -   | 192 037      | SDE1-V1-G2-HQ4-C-P2-M8  |
|  | -                  | ■               | ■                           | -   | 529 977      | SDE1-V1-G2-HQ4-L-P2-M8  |
| 2 PNP выхода и аналоговый<br>4 ... 20 мА                             | ■                  | -               | ■                           | -   | 529 960      | SDE1-V1-G2-HQ4-C-PU-M8  |
|  | -                  | ■               | ■                           | -   | 529 978      | SDE1-V1-G2-HQ4-L-PU-M8  |

1) Объяснение кода заказа → Код типа NO TAG

## 1. Адаптерная плата SDE1-...-W...

для монтажа на стене или поверхности

Материал:  
Сталь



| Данные для заказа              |  | Номер заказа | Тип           |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|
| Адаптерная плата <sup>1)</sup> |  | 194 297      | SDE1-...-W... |

1) Входит в состав поставки с SDE1-...-W...

-  - Примечание

Дополнительные варианты и принадлежности можно сконфигурировать и заказать с помощью модульной системы продукции SDE1  
→ Каталог на CD.

Датчики и устройства мониторинга  
Датчики

8.2

# Датчики давления SDE1, с дисплеем

FESTO

Технические данные

| Данные для заказа – Диапазон измерения давления 0 ... 10 бар               |           |                 |                             |     |              |                          |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|-----|--------------|--------------------------|
| Электрический выход  | Индикация |                 | Электрическое присоединение |     | Номер заказа | CRC <sup>1)</sup>        |
|  | ЖК        | ЖК с подсветкой | M8                          | M12 |              |                          |
| Наружная резьба R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , монтаж на блоке подготовки |           |                 |                             |     |              |                          |
| 1 PNP выход  | ■         | -               | ■                           | -   | 192 026      | SDE1-D10-G2-R18-C-P1-M8  |
|  | -         | ■               | ■                           | -   | 529 970      | SDE1-D10-G2-R18-L-P1-M8  |
|  | -         | ■               | -                           | ■   | 534 064      | SDE1-D10-G2-R18-L-P1-M12 |
| 2 PNP выхода   | ■         | -               | ■                           | -   | 192 027      | SDE1-D10-G2-R18-C-P2-M8  |
|  | -         | ■               | ■                           | -   | 529 971      | SDE1-D10-G2-R18-L-P2-M8  |
| 1 PNP выход и аналоговый<br>0 ... 10 В                                     | ■         | -               | ■                           | -   | 529 958      | SDE1-D10-G2-R18-C-PU-M8  |
|  | -         | ■               | ■                           | -   | 529 972      | SDE1-D10-G2-R18-L-PU-M8  |
| Наружная резьба R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , монтаж на блоке подготовки |           |                 |                             |     |              |                          |
| 1 PNP выход  | ■         | -               | ■                           | -   | 192 028      | SDE1-D10-G2-R14-C-P1-M8  |
|  | -         | ■               | ■                           | -   | 529 967      | SDE1-D10-G2-R14-L-P1-M8  |
|  | -         | ■               | -                           | ■   | 534 157      | SDE1-D10-G2-R14-L-P1-M12 |
| 2 PNP выхода   | ■         | -               | ■                           | -   | 192 029      | SDE1-D10-G2-R14-C-P2-M8  |
|  | -         | ■               | ■                           | -   | 529 968      | SDE1-D10-G2-R14-L-P2-M8  |
| 1 PNP выход и аналоговый<br>0 ... 10 В                                     | ■         | -               | ■                           | -   | 529 957      | SDE1-D10-G2-R14-C-PU-M8  |
|  | -         | ■               | ■                           | -   | 529 969      | SDE1-D10-G2-R14-L-PU-M8  |
| Присоединение G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , для монтажа на H-рейке       |           |                 |                             |     |              |                          |
| 1 PNP выход  | ■         | -               | ■                           | -   | 192 030      | SDE1-D10-G2-H18-C-P1-M8  |
|  | -         | ■               | ■                           | -   | 529 961      | SDE1-D10-G2-H18-L-P1-M8  |
| 2 PNP выхода   | ■         | -               | ■                           | -   | 192 031      | SDE1-D10-G2-H18-C-P2-M8  |
|  | -         | ■               | ■                           | -   | 529 962      | SDE1-D10-G2-H18-L-P2-M8  |
| 1 PNP выход и аналоговый<br>0 ... 10 В                                     | ■         | -               | ■                           | -   | 529 955      | SDE1-D10-G2-H18-C-PU-M8  |
|  | -         | ■               | ■                           | -   | 529 963      | SDE1-D10-G2-H18-L-PU-M8  |
| Присоединение G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , для монтажа на стене         |           |                 |                             |     |              |                          |
| 1 PNP выход  | -         | ■               | -                           | ■   | 534 063      | SDE1-D10-G2-W18-L-P1-M12 |
| 1 PNP выход и аналоговый<br>0 ... 10 В                                     | -         | ■               | ■                           | -   | 529 900      | SDE1-D10-G2-W18-L-PU-M8  |
| 2 PNP выхода и аналоговый<br>4 ... 20 мА                                   | -         | ■               | -                           | ■   | 534 062      | SDE1-D10-G2-W18-L-2I-M12 |
| Штуцер QS-4, монтаж на H-рейке   |           |                 |                             |     |              |                          |
| 1 PNP выход  | ■         | -               | ■                           | -   | 197 032      | SDE1-D10-G2-HQ4-C-P1-M8  |
|  | -         | ■               | ■                           | -   | 529 964      | SDE1-D10-G2-HQ4-L-P1-M8  |
| 2 PNP выхода   | ■         | -               | ■                           | -   | 197 033      | SDE1-D10-G2-HQ4-C-P2-M8  |
|  | -         | ■               | ■                           | -   | 529 965      | SDE1-D10-G2-HQ4-L-P2-M8  |
| 1 PNP выход и аналоговый<br>0 ... 10 В                                     | ■         | -               | ■                           | -   | 529 956      | SDE1-D10-G2-HQ4-C-PU-M8  |
|  | -         | ■               | ■                           | -   | 529 966      | SDE1-D10-G2-HQ4-L-PU-M8  |

1) Объяснение кода заказа → Код типа 4 / 8.2-128.

 Примечание  
 Дополнительные варианты и принадлежности можно сконфигурировать и заказать с помощью модульной системы продукции SDE1  
 → Каталог на CD.

Датчики и устройства мониторинга  
 Датчики  
 8.2