

conjunto de cambio a funcionamiento pendular DADM-TK-140

Número de artículo: 563304

FESTO

para el plato divisor DHTG.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	140
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los tornillos	Acero