


Etrier FKP-50/63

N° de pièce: 150803

FESTO

pour éviter les couples de basculement du coulisseau des entraînements linéaires DGP et DGE et compenser le désaxage de la charge guidée parallèlement.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	50/63
Ecart radial +/-	2 mm
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-20 ... 120 °C
Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force	2.500 N
Information matériaux, boulon	Acier fortement allié
Information matériaux, chape	Acier fortement allié
Information matériaux, coulisseau	Laiton