


Bộ chuyển đổi HMSV-38

Số bộ phận: 534290

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu tấm	Hợp kim nhôm rèn