

conjunto de cambio a funcionamiento pendular DADM-TK-65

Número de artículo: 548120

FESTO

para el plato divisor DHTG.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	65
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los tornillos	Acero