boquilla doble E-1/8-1/8 Número de artículo: 3573 Producto sustituido

con 2 juntas

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.





Hoja de datos

Característica	Valor
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material double nipple	Aleación forjable de aluminio