

Tříbodová chlapadla DHDS

FESTO



Tříbodová chapadla DHDS

parametry

Všeobecné údaje

Všeobecné údaje

- zatížitelné a přesné vedení čelistí v drážce-T
- silný úchop v malém prostoru

- možnost vystředění palců na čelistech
- max. opakovatelná přesnost
- pojistění síly úchopu
- pevné vnitřní škrzení
- velké množství možností adaptace pro pohony


- Čidla:
 - adaptovatelný snímač polohy pro malá chapadla
 - u středních a velkých chapadel lze integrovat čidla

Přípustné možnosti použití


- volitelně lze použít jako dvojčinná a jednočinná chapadla
- tlačná pružina pro podporu nebo zajistění síly úchopu
- vhodné jako vnější i vnitřní chapadlo

Technické podrobnosti

chapadlo sevřeno



chapadlo rozevřeno




- [1] čelisti
- [2] převodní páka
- [3] píšt s magnetem


- - upozornění
software pro návrh
Výběr chapadel
➔ www.festo.cz

Přívody stlačeného vzduchu


ze strany




- - upozornění
Tato chapadla nejsou určena pro následující nebo podobné úlohy:



- svařování (jiskry)



- třískové obrábění
- agresivní média



- brusný prach


Tříbodová chapadla DHDS

hlavní údaje


Možnosti upevnění

velikost 16

velikosti 32, 50



Možnosti upevnění externích palců chapadla



Tříbodová chapadla DHDS

vysvětlení typového značení

FESTO

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|
| DHDS | – | 32 | – | A | – | NC | | | | | | |
| typ | | | | | | | | | | | | |
| DHDS | tříbodové chapadlo | | | | | | | | | | | |
| velikost | | | | | | | | | | | | |
| snímání poloh | | | | | | | | | | | | |
| A | čidly na válce | | | | | | | | | | | |
| zajištění síly úchopu | | | | | | | | | | | | |
| NC | při sevření | | | | | | | | | | | |


Tříbodová chapadla DHDS

přehled periférií


Přehled periférií

DHDS-16

DHDS-32, 50



Systémový výrobek pro montážní a manipulační techniku




Příslušenství

| typ | krátký popis | ➔ strana/internet |
|---|--|-------------------|
| [1] spojovací kabel NEBU | k připojení vyhodnocovací jednotky a převodníku signálu | 16 |
| [2] vyhodnocovací jednotka SMH-AE1 | ■ k vyhodnocení signálu ze snímače poloh SMH-S1 ■ pro velikost 16 | 16 |
| [3] převodník signálu SVE4 | ■ k vyhodnocení signálu ze snímače poloh SMH-S1 ■ pro velikost 16 | 16 |
| [4] snímač polohy SMH-S1 | ■ adaptabilní a integrovaná čidlo, pro snímání polohy pístu ■ pro velikost 16 | 16 |
| [5] středící dutinka ZBH | ■ pro vystředění palců na čelisti ■ součástí dodávky chapadla je 6 středících dutinek | 16 |
| [6] šroubení s nástrčnou koncovkou QS | pro připojení hadic na stlačený vzduch s tolerovaným vnějším průměrem | quick star |
| [7] přiblížovací čidlo SMT-8G | ■ pro snímání polohy pístu ■ čidlo nevyčnívá z tělesa ■ pro velikost 32, 50 | 17 |
| [8] čidlo polohy SMAT-8M | ■ spojité snímá polohu pístu, má analogový výstup se signálem proporcionálním k poloze pístu ■ pro velikosti 32, 50 | 17 |
| [9] adaptační sada HMSV, HAPG, HAPS, HMVA | spojovací deska mezi pohonem a chapadlem | 14 |

Tříbodová chapadla DHDS

technické údaje

Funkce
dvojčinný pohon
DHDS-...-A



Funkce – varianta
jednočinná funkce nebo
s pojíštěním síly úchopu ...
... při sevření DHDS-...-NC



- Ø - velikost
16 ... 50 mm

- | - zdvih
2,5 ... 6 mm

- T - [www.festo.com/en/
spare_parts_service](http://www.festo.com/en/spare_parts_service)

- X - servis oprav



Obecné technické údaje

| | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|------|
| velikost | 16 | 32 | 50 |
| konstrukce | páka nucený průběh pohybu | | |
| způsob činnosti | dvojčinný | | |
| funkce úchopu | 3 body | | |
| pojištění síly úchopu | NC | NC | NC |
| počet čelistí | 3 | | |
| max. tíha externího palce chapadla ¹⁾ [N] | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| zdvih každé čelisti [mm] | 2,5 | 3,9 | 6 |
| připojení pneumatiky | M3 | M5 | G1/8 |
| opakovatelná přesnost ²⁾ [mm] | ≤ 0,04 | | |
| max. přesnost při výměně [mm] | ≤ ±0,2 | | |
| max. pracovní frekvence [Hz] | ≤ 4 | | |
| rotační symetrie [mm] | < Ø 0,2 | | |
| snímání poloh | snímačem polohy | čidly na válce | |
| upevnění | vnitřní závitem a lícovaným kolíkem | | |
| montážní poloha | libovolná | | |

1) platí pro provoz bez škrcení

2) rozptyl koncových poloh při stálých okolních podmínkách při 100 po sobě následujících zdvizech, souměrně ke středové ose

Provozní a okolní podmínky

| | | | |
|--|---|---|--|
| min. provozní tlak | | | |
| DHDS-...-A | [bar] | 2 | |
| DHDS-...-A-NC | [bar] | 4 | |
| max. provozní tlak | [bar] | 8 | |
| provozní médium | stlačený vzduch dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | | |
| upozornění k provoznímu/řídicímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit!) | | |
| teplota okolí ¹⁾ [°C] | +5 ... +60 | | |
| odolnost korozi KBK ²⁾ | 1 | | |

1) Berte ohled na rozsah použití čidel.

2) Třída odolnosti korozi 1 dle normy Festo 940 070:

konstrukční díly s nižšími nároky na odolnost korozi. Ochrana při přepravě a skladování. Díly bez pravidelných požadavků na vzhled povrchu, např. ve vnitřním prostoru nebo pod krytem.

Hmotnosti [g]


| | | | |
|---------------|----|-----|-----|
| velikost | 16 | 32 | 50 |
| DHDS-...-A | 96 | 276 | 920 |
| DHDS-...-A-NC | 99 | 281 | 932 |

Tříbodová chapadla DHDS

technické údaje

Materiály


funkční řez



tříbodové chapadlo


| | |
|--------------------------|---|
| [1] čelisti | silně legovaná ocel, nerezová |
| [2] záslepka | polyamid |
| [3] převodní páka | sintrovaná ocel, tvrzená |
| [4] těleso | tvárný legovaný hliník, tvrdě eloxovaný |
| [5] píst | polyacetal |
| - upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE odpovídá RoHS |

Síla úchopu [N] při 6 barech



| | | | |
|---------------------------|-----------|-----|-----|
| velikost | 16 | 32 | 50 |
| síla úchopu každé čelisti | | | |
| DHDS-....-A | rozevření | 40 | 135 |
| | sevření | 29 | 115 |
| celková síla úchopu | | | |
| DHDS-....-A | rozevření | 120 | 405 |
| | sevření | 87 | 345 |

Hodnoty zatížení čelistí



Uvedené přípustné síly a momenty se vztahují na jednu čelist. Zahrnují rameno páky, dodatečnou tíhu výrobku příp. externích palců chapadla a síly vznikající od zrychlení během pohybu.


Pro výpočet momentu je nutné vzít v úvahu počátek systému souřadnic (bod otáčení čelistí).

| | | | |
|----------------------------------|----|-----|-----|
| velikost | 16 | 32 | 50 |
| max. přípustná síla F_z [N] | 50 | 150 | 250 |
| max. přípustný moment M_x [Nm] | 2 | 9 | 24 |
| max. přípustný moment M_y [Nm] | 2 | 9 | 24 |
| max. přípustný moment M_z [Nm] | 2 | 9 | 24 |

Tříbodová chapadla DHDS

technické údaje


Momenty setrvačnosti [kgcm^2]



Moment setrvačnosti tříbodového chapadla vztázený ke středové ose, bez externích palců, v nezatíženém namontovaném stavu.

| | | | |
|-------------|------|------|------|
| velikost | 16 | 32 | 50 |
| DHDS... | 0,14 | 0,79 | 6,10 |
| DHDS-...-NC | 0,14 | 0,82 | 6,18 |

Vůle čelistí





Při kluzném vedení chapadel je nutné vůle mezi čelistmi chapadla a tělesem. Hodnoty vůlí uvedené v tabulce byly vypočteny tradiční metodou s přičtením tolerance.

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|----|
| velikost | 16 | 32 | 50 |
| max. vůle čelistí Sz [mm] | $\leq 0,02$ | | |
| max. úhlová vůle čelistí ax, ay [°] | $\leq 0,5$ | $\leq 0,2$ | |

Čas rozevření a sevření [ms] při 6 barech

bez vnějších palců

s vnějšími palci



Uvedený čas rozevření a sevření [ms] byl naměřen při pokojové teplotě, provozním tlaku 6 barů a na vodorovně namontovaném chapadle

bez přídavných palců. Pro větší tíhu musejí být chapadla škrčena. Čas rozevření a sevření je pak nutné odpovídajícím způsobem nastavit.


| | | | |
|--|-----------|-----|-----|
| velikost | 16 | 32 | 50 |
| bez vnějších palců | | | |
| DHDS-...-A | rozevření | 26 | 44 |
| | sevření | 42 | 51 |
| DHDS-...-A-NC | rozevření | 31 | 55 |
| | sevření | 34 | 47 |
| s vnějšími palci na každé čelisti (v závislosti na tíze) | | | |
| DHDS-... | 1 N | 100 | - |
| | 2 N | - | 100 |
| | 3 N | - | 200 |
| | 4 N | - | 200 |
| | 5 N | - | 300 |

Tříbodová chapadla DHDS

technické údaje

Síla úchopu F_H čelisti chapadla v závislosti na provozním tlaku a na ramenu páky x

Z následujících diagramů lze zjistit síly úchopu v závislosti na provozním tlaku a na ramenu páky.




- 2 bary
- - - 4 bary
- 6 barů
- - - 8 barů


- - - upozornění
software pro návrh
Výběr chapadel
➔ www.festo.cz

Vnější úchop (sevření)


DHDS-16-A



DHDS-32-A



DHDS-50-A




Tříbodová chapadla DHDS

technické údaje

Síla úchopu F_H čelisti chapadla v závislosti na provozním tlaku a na ramenu páky x

Z následujících diagramů lze zjistit síly úchopu v závislosti na provozním tlaku a na ramenu páky.




- 2 bary
- 4 bary
- 6 barů
- 8 barů


- - - upozornění
software pro návrh
Výběr chapadel
→ www.festo.cz

Vnitřní úchop (rozevřená)


DHDS-16-A



DHDS-32-A



DHDS-50-A





Tříbodová chapadla DHDS

technické údaje

Síla pružiny F_F v závislosti na velikosti chapadla a zdvihu čelistí l

zajištění síly úchopu pro DHDS-...-NC

Z následujícího diagramu lze zjistit sílu pružiny F_F v závislosti na zdvihu čelistí.



Síla pružiny F_F v závislosti na velikosti, zdvihu čelistí l a ramenu páky x, na palec chapadla

Pro zjištění příslušné síly pružiny

F_{Fges} je nutné vzít v úvahu rameno páky x.

Níže uvedená tabulka obsahuje rovnice pro výpočet síly pružiny.

| pojištění síly úchopu | velikost | F_{Fges} na palec chapadla |
|-----------------------|----------|------------------------------|
| NC | 16 | $-0,1^* x + 0,33^* F_F$ |
| | 32 | $-0,2^* x + 0,33^* F_F$ |
| | 50 | $-0,3^* x + 0,33^* F_F$ |

Zjištění příslušné síly úchopu F_{Gr} pro DHDS-...-NC v závislosti na použití, každý palec chapadla

Tříbodové chapadlo se zabudovanou pružinou, typ DHDS-...-NC (v klidu sevřeno) lze podle potřeby použít následovně:

– jednočinné chapadlo

– chapadlo s podporou síly úchopu a

– chapadlo s pojištěním síly úchopu

Pro výpočet síly úchopu F_{Gr} , která je k dispozici, (na palec chapadla) je nutné odpovídajícím způsobem

kombinovat údaje o pracovní síle úchopu F_H a síle pružiny F_{Fges} .

Praktický příklad

jednočinný pohon

■ úchop silou pružiny:

$$F_{Gr} = F_{Fges}$$

■ úchop pracovní silou:

$$F_{Gr} = F_H - F_{Fges}$$

podpora síly úchopu

■ úchop pracovní silou a silou

pružiny:

$$F_{Gr} = F_H + F_{Fges}$$

pojištění síly úchopu

■ úchop silou pružiny:

$$F_{Gr} = F_{Fges}$$

Tříbodová chapadla DHDS


technické údaje

FESTO


Rozměry

CAD modely ke stažení ➔ www.festo.cz/engineering

DHDS-16



DHDS-32, 50



[1] přívod stlačeného vzduchu
pro rozevření

[2] přívod stlačeného vzduchu
pro sevření

[3] drážka pro čidlo

[4] středící dutinka ZBH
(v dodávce 6 kusů)

[5] rozevřené čelisti

[6] sevřené čelisti

[7] drážka pro snímač polohy

Tříbodová chapadla DHDS

technické údaje

| velikost [mm] | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | D1 Ø |
|------------------|----|----|-------|------|------|-------------|-------|---------|
| 16 | 13 | 19 | ±0,02 | ±0,5 | ±0,5 | -0,02/-0,05 | -0,02 | |
| 32 | 13 | 36 | 11,5 | 20 | 17,5 | 7 | 6 | 30 |
| 50 | 25 | 54 | 19 | 28,5 | 24,6 | 8 | 10 | 45 |
| | | | 30 | 43 | 37 | 12 | 14 | 70 |

| velikost [mm] | D2 Ø H8 | D3 Ø | D4 Ø H8 | D5 Ø +0,05/+0,02 | D6 | D7 Ø h7 | D8 Ø | EE |
|------------------|---------------|---------|---------------|------------------------|----|---------------|---------|------|
| 16 | 3 | 3,2 | 5 | - | M3 | 5 | 3,2 | M3 |
| 32 | 4 | 3,5 | 5 | 20 | M3 | 5 | 3,2 | M5 |
| 50 | 5 | 6 | 7 | 30 | M5 | 7 | 5,3 | G1/8 |

| velikost [mm] | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 ¹⁾ | H9 |
|------------------|-------|------|------|-----|----|------|-----|------------------|------|
| 16 | 60 | 47,9 | 32,6 | 4,5 | 24 | 21,5 | 3 | 6 | 12 |
| 32 | 78 | 63,2 | 42,2 | 5,2 | 29 | 26 | 3,5 | 6,5 | 14,7 |
| 50 | 107,5 | 86,5 | 56 | 6,7 | 40 | 37 | 5 | 10 | 22 |

| velikost [mm] | H10 | T1 min. | T2 min. | T3 +1 | T4 -0,5 | T5 +0,1 | T6 ±0,2 | T7 | W1 |
|------------------|------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----|-----|
| 16 | 11 | 4,5 | 4,5 | 8 | 4 | 1,2 | 1 | - | 15° |
| 32 | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 10 | 4 | 1,1 | 0,5 | 8 | 30° |
| 50 | 16 | 7 | 7 | 18 | 6 | 1,6 | 1 | 9 | 30° |

1) tolerance pro středící díru ±0,02 mm; tolerance pro závit ±0,1 mm

Údaje pro objednávky

| velikost [mm] | dvojčinný pohon bez pružiny č. dílu | typ | jednočinné chapadlo nebo s pojistěním síly úchopu při sevření č. dílu | typ |
|------------------|---|------------------|---|---------------------|
| 16 | 1259491 | DHDS-16-A | 1259492 | DHDS-16-A-NC |
| 32 | 1259493 | DHDS-32-A | 1259494 | DHDS-32-A-NC |
| 50 | 1259495 | DHDS-50-A | 1259496 | DHDS-50-A-NC |

Tříbodová chapadla DHDS

příslušenství

Adaptační sady
HMSV, HAPG, HMVA, DHAA

materiál:
tvárný legovaný hliník
prosté mědi a PTFE
odpovídá RoHS

- - upozornění
Sada obsahuje individuální upevňovací rozhraní a potřebný upevňovací materiál.

| Přípustné kombinace pohon-chapadlo s adaptační sadou | | | | CAD modely ke stažení → www.festo.cz/engineering | |
|--|------------------------------|----------------|------------------|--|---|
| kombinace | pohon | chapadlo | adaptační sada | č. dílu | typ |
| HMP/DHDS | HMP | DHDS | HMSV | | |
| | | přímé upevnění | | | |
| | 16, 20, 25 | 32 | | 2 | 177765 HMSV-25 |
| | 25, 32 | 50 | | | 177766 HMSV-26 |
| | upevnění za rybinovou drážku | | | | |
| | 16, 20, 25 | 32 | | 2 | 178212 HMSV-32 |
| | 25, 32 | 50 | | | 178213 HMSV-33 |
| DGP..., DGE..., DGEA/DHDS | DG... | DHDS | HMVA, HAPG, HMSV | | |
| | | přímé upevnění | | | |
| | 18 ²⁾ , 25 | 16 | | 2 | 196788 HMVA-DLA18/25 193921 HAPG-36-S3 |
| | 40 | 16 | | | 196790 HMVA-DLA40 193921 HAPG-36-S3 |
| | upevnění za rybinovou drážku | | | | |
| | 40 | 32 | | 2 | 196790 HMVA-DLA40 178212 HMSV-32 |
| | 40 | 50 | | | 196790 HMVA-DLA40 178213 HMSV-33 |
| DRQD/DHDS | DRQD | DHDS | HAPG | | |
| | | | | | |
| | 8, 12 | 16 | | 2 | 187569 HAPG-35 |
| | 16 | 16 | | | 187567 HAPG-SD2-13 |
| | 20 | 32 | | | 184481 HAPG-SD2-5 |
| | 25 | 50 | | | 184484 HAPG-SD2-8 |
| | 32 | 50 | | | 184487 HAPG-SD2-11 |
| | 40, 50 | 50 | | | 526026 HAPG-SD2-20 |
| DRRD/DHDS | DRRD | DHDS | DHAA | | |
| | | | | | |
| | 16 | 16 | | 2 | 2136626 DHAA-G-Q11-16-B4-16 |
| | 16 | 32 | | | 2151381 DHAA-G-Q11-16-B4-32 |
| | 20 | 32 | | | 2136339 DHAA-G-Q11-20-B4-32 |
| | 25 | 32 | | | 1471583 DHAA-G-Q11-25-B4-32 |
| | 25 | 50 | | | 1731165 DHAA-G-Q11-25-B4-50 |
| | 32 | 50 | | | 1907040 DHAA-G-Q11-32-B4-50 |
| | 35 | 50 | | | 2135899 DHAA-G-Q11-35-B4-50 |

1) Třída odolnosti korozí 2 dle normy Festo 940 070:
konstrukční díly s mírnějšími nároky na odolnost korozí. Vnější viditelné části s požadavky především na vzhled povrchu, který je vystaven přímému kontaktu s okolním pro průmysl běžnou atmosférou, respektive látkami, jako jsou chladící látky a maziva.

2) pouze pro DGEA...

Tříbodová chapadla DHDS

příslušenství

Adaptační sada**HAPG**

materiál:

tvárný legovaný hliník
prosté mědi a PTFE
odpovídá RoHSupozornění
Sada obsahuje individuální
upevňovací rozhraní a potřebný
upevňovací materiál.

| Přípustné kombinace pohon-chapadlo s adaptační sadou | | | | CAD modely ke stažení → www.festo.cz/engineering | | |
|--|-------|----------|----------------|--|---------|-------------|
| kombinace | pohon | chapadla | adaptační sada | | č. dílu | typ |
| HSP/DHDS | HSP | DHDS | HAPG | | | |
| | | 16 | 16 | 2 | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | 25 | 16 | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | | | | | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | | | | | 540883 | HAPG-72-B |
| HSW/DHDS | HSW | DHDS | HAPG | | | |
| | | 16 | 16 | 2 | 192705 | HAPG-36-S1 |
| | 16 | | | | 540882 | HAPG-71-B |
| | | | | | | |
| DSM/DHDS | DSM | DHDS | HAPG | | | |
| | | 16 | | 2 | 187569 | HAPG-35 |
| | 25 | 32 | | | 163272 | HAPG-23 |
| | | | | | | |
| ERMB/DHDS | ERMB | DHDS | HAPG | | | |
| | | 32 | | 2 | 184481 | HAPG-SD2-5 |
| | 20 | 50 | | | 184484 | HAPG-SD2-8 |
| | | 50 | | | 184487 | HAPG-SD2-11 |
| | | | | | | |

1) Třída odolnosti korozi 2 dle normy Festo 940 070:

konstrukční díly s mírnějšími nároky na odolnost korozi. Vnější viditelné části s požadavky především na vzhled povrchu, který je vystaven přímému kontaktu s okolní pro průmysl běžnou atmosférou, respektive látkami, jako jsou chladicí látky a maziva.

Tříbodové chapadla DHDS

příslušenství

Údaje pro objednávky

| pro velikost [mm] | poznámka | hmotnost [g] | č. dílu | typ | PE ¹⁾ |
|--|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| středící dutinka ZBH | | | | | |
|  16, 32 | pro vystředění palců na čelisti | 1 | 189652 | ZBH-5 | 10 |
| 50 | | 1 | 186717 | ZBH-7 | |

1) množství v balení

Údaje pro objednávky

| typ | pro velikost | hmotnost [g] | č. dílu | typ |
|---|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| snímač polohy SMH-S1 | | | | |
|  | 16 | 30 | 175713 | SMH-S1-HGD16 |

Převodník signálu/vyhodnocovací jednotka pro snímače polohy SMH-S1

převodník signálů SVE4 vyhodnocovací jednotka SMH-AE1

- | | |
|--|---|
| ■ převádí analogové signály na spínací body | ■ převádí analogové signály na spínací body |
| ■ spínací funkci lze libovolně naprogramovat funkcí teach-in | ■ se 3 potenciometry k nastavení 3 spínacích bodů |
| ■ spínací hodnota, hystereze nebo úsek sepnutí | |

Údaje pro objednávky

| typ | pro velikost | připojovací vstup | připojovací výstup | spínací výstup | hmotnost [g] | č. dílu | typ |
|---|--------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| převodníky signálů SVE4 | | | | | | | |
|  | 16 | zásvuka M8x1, 4 piny | konektor M8x1, 4 piny | 2x PNP | 19 | 544216 | SVE4-HS-R-HM8-2P-M8 |
| | | | | 2x NPN | | 544219 | SVE4-HS-R-HM8-2N-M8 |
| vyhodnocovací jednotka SMH-AE1 | | | | | | | |
|  | 16 | zásvuka M8x1, 4 piny | konektor M12x1, 5 pinů | 3x PNP | 170 | 175708 | SMH-AE1-PS3-M12 |
| | | | | 3x NPN | | 175709 | SMH-AE1-NS3-M12 |

Údaje pro objednávky – spojovací kabely

| | elektrické připojení vlevo | elektrické připojení vpravo | délka kabelu [m] | č. dílu | typ |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| spojení mezi snímačem polohy a převodníkem signálu/vyhodnocovací jednotkou | | | | | |
|  | přímá zásuvka, M8x1, 4 piny | přímý konektor, M8x1, 4 piny | 2,5 | 554035 | NEBU-M8G4-K-2,5-M8G4 |
| spojení mezi vyhodnocovací jednotkou a řídicím systémem | | | | | |
|  | přímá zásuvka, M12x1, 5 pinů | kabel, volný konec, 5 vodičů | 2,5 | 541330 | NEBU-M12G5-K-2,5-LE5 |
| | | | 5 | 541331 | NEBU-M12G5-K-5-LE5 |
| spojení mezi převodníkem signálu a řídicím systémem | | | | | |
|  | přímá zásuvka, M8x1, 4 piny | kabel, volný konec, 4 vodiče | 2,5 | 541342 | NEBU-M8G4-K-2,5-LE4 |
| | | | 5 | 541343 | NEBU-M8G4-K-5-LE4 |
|  | úhlová zásuvka, M8x1, 4 piny | kabel, volný konec, 4 vodiče | 2,5 | 541344 | NEBU-M8W4-K-2,5-LE4 |
| | | | 5 | 541345 | NEBU-M8W4-K-5-LE4 |

Tříbodová chapadla DHDS

příslušenství

Přibližovací čidla pro velikost 32, 50

Údaje pro objednávky – čidla do drážky T, polovodičová

technické údaje → internet: smt

| | upevnění | elektrické připojení, směr výstupu | spínací výstup | délka kabelu [m] | č. dílu | typ |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| spínací | | | | | | |
| | podélně nasunovací do drážky | kabel, 3 vodiče, příčně | PNP | 2,5 | 547859 | SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-0E |
| | | konektor M8x1, 3 vodiče, příčný | | 0,3 | 547860 | SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D |

Přibližovací čidla pro velikost 32, 50

Údaje pro objednávky – magnetická čidla polohy do drážky T

technické údaje → internet: smat

| | upevnění | elektrické připojení, směr výstupu | analogový výstup [V] | délka kabelu [m] | č. dílu | typ |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------------|
| | lze shora nasadit do drážky | konektor M8x1, 3 vodiče, příčný | 0 ... 10 | 0,3 | 553744 | SMAT-8M-U-E-0,3-M8D |



Způsob činnosti:

Snímač polohy spojité snímá polohu pístu. Má analogový výstup se signálem proporcionálním k poloze pístu.

Údaje pro objednávky – spojovací kably

technické údaje → internet: nebu

| | elektrické připojení vlevo | elektrické připojení vpravo | délka kabelu [m] | č. dílu | typ |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------|---------------------|
| | přímá zásuvka, M8x1, 3 piny | kabel, volný konec, 3 vodiče | 2,5 | 541333 | NEBU-M8G3-K-2,5-LE3 |
| | | | 5 | 541334 | NEBU-M8G3-K-5-LE3 |
| | úhlová zásuvka, M8x1, 3 piny | kabel, volný konec, 3 vodiče | 2,5 | 541338 | NEBU-M8W3-K-2,5-LE3 |
| | | | 5 | 541341 | NEBU-M8W3-K-5-LE3 |