


# banjo TK-1/8

N° de pièce: 9182

FESTO

avec deux joints.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Note sur la matière	Conforme RoHS