banjo LK-1/4 N° de pièce: 9173



avec deux joints.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Classification maritime	Voir certificat
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	Taraudage G1/4